




acqua

Acea Ato5 SpA

*Comunicazione fax ai sensi
dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000 e
dell'art. 45 del D.Lgs 82/2005.*

ACEA AT05 S.p.A. - FR

MDN00245845

PROT.N.: 0009635/2012
DEL: 17/04/2012 8.54.28
Orig.: 0 (0=Usc./1=Entr.)

Gestione Operativa

Spett.le Comune di Ferentino

Piazza Matteotti
03013 Ferentino (FR)
Fax nr. 0775/248232

Segreteria Tecnico Operativa

ATO5 Lazio Meridionale Frosinone
Via Firenze, 53
03100 - Frosinone
Fax nr. 0775/835464

Regione Lazio

Garante Regionale del Servizio Idrico Integrato

Via del Tintoretto, n.432
00142 - Roma
Fax nr. 06/510779238

e p.c.

Prefettura di Frosinone

P.zza della Libertà, 14
03100 - Frosinone
Fax nr. 0775/218466

OGGETTO: Grave carenza idrica - Sorgente Capo Fiume.

Con riferimento alla pregressa corrispondenza - ed in particolare alla nota 8250 del 3.4.2012 avente ad oggetto "carenza idrica 2012 - divieto di innaffiamento" - si forniscono ulteriori ed approfondite informazioni relativamente alla sorgente Capo Fiume.

a) Aspetti generali dell'acquedotto di Capo Fiume


L'acquedotto di Capo Fiume ha origine dalle sorgenti omonime presenti nel Comune di Colleparado e si sviluppa per oltre 100 km, adducendo acqua nei seguenti comuni.

ALATRI
ARNARA
BOVILLE ERNICA
CECCANO
COLLEPARDO
FERENTINO
FROSINONE
FUMONE
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
MOROLO
PATRICA
POFI
RIPI
STRANGOLAGALLI
SUPINO
TORRICE
VEROLI
VICO NEL LAZIO

A seguito della scarsa piovosità si è verificato l'abbassamento delle portate della sorgente, allo stato attuale ridotto del 37%, determinando per tutti i Comuni, serviti dall'acquedotto di Capo Fiume - una forte diminuzione di portata idrica per effetto della sensibile riduzione d'erogazione da parte della citata sorgente stessa.

Tale diminuzione ha spinto la Società, ad integrare la distribuzione idrica nelle zone suddette attraverso prelievi effettuati dall'acquedotto di Posta Fibreno e conseguentemente ad attuare sul territorio un piano di turnazione al fine di garantire una distribuzione equa della risorsa.

Dai grafici sottostanti si evince la situazione dell'attuale stato di sofferenza in cui versa la sorgente:



Si può notare, infatti, il costante abbassamento di portata, registrato a partire dal mese di luglio dello scorso anno, con magra sorgentizia persistente, causata dalla situazione metereologica caratterizzata dall'assenza di forti e frequenti precipitazioni.

b.)- Attività

La Scrivente Società, al fine di garantire una ripartizione equa della risorsa fra gli utenti del Comune in indirizzo, ha attuato e sarà costretta ad attuare nel periodo estivo ormai alle porte, opportune e necessarie azioni dandone preventiva comunicazione ai Comuni, ed agli Enti di Controllo coinvolti.

In particolare:

1.Campagna d'Informazione

Acea Ato 5 S.p.A. ha predisposto una specifica campagna informativa mediante comunicati stampa oltre alla diffusione di tutte le informazioni utili attraverso il sito web aziendale www.aceaato5.it alla voce "Grave carenza idrica - Allarme siccità".


2.Piano di turnazione

Per garantire un'equa distribuzione della risorsa idrica si è reso necessario strutturare un piano di turnazione volto a garantire un'erogazione (benché temporanea) comunque diffusa su tutto il territorio per limitare i disagi sulla cittadinanza. Le comunicazioni ai singoli comuni sono state rese disponibili sul sito web della Società.

3.Servizio di Autobotti

Ad ulteriore supporto dei Comuni più disagiati, in applicazione di quanto previsto nel " Piano di emergenza idrico" è stato implementato e potenziato il servizio sostitutivo con autobotti, con particolare attenzione alle Utenze c.d. Sensibili (Ospedali, Scuole, ecc.).

Con la speranza di aver fornito un utile contributo in termini di chiarezza restiamo a disposizione e, con l'occasione rinnoviamo i più distinti saluti.

A handwritten signature in black ink is present, accompanied by a circular official stamp that is partially obscured and difficult to read.